

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2025-00604-DM				
Órgão/Entidade: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA - CASA DE SAUDE STELLA MARIS				
CNPJ: 60.194.990/0011-40				
Endereço: AV MIGUEL VARLEZ, 980				
Município: Caraguatatuba CEP: 11660650				
Telefone: (12) 3897-3369				
E-mail: captacaoderecursos@ipmmi.org.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
02610856890	VILMA MARLENE DE ANDRADE	377524918	Presidente	captacaoderecursos@ipmmi.org.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
122.830.988-40	227499876	MARIA NEUSA SUDÁRIO DOS SANTOS	Diretora Geral	captacaoderecursos@redemadre.org.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 3358-8 Número: 7957-X

Praça de Pagamento: Av. São João, 938 - Jardim Esplanada

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

Missão da Instituição: Missão: Atender e cuidar de forma integral, humanizada e com qualidade na assistência hospitalar.

Visão: Ser reconhecido pela excelência dos serviços, prestados com responsabilidade socioambiental, consolidando a Casa de Saúde Stella Maris como hospital cirúrgico e atendimento humanizado.

Valores: Princípios Cristãos / Ética / Responsabilidade / Socioambiental / Qualidade / Pertencimento / Valorização das Pessoas.

Histórico da Instituição:

Histórico da Instituição: A Casa de Saúde Stella Maris, único hospital filantrópico no Município de Caraguatatuba sendo referência no Litoral Norte em Maternidade de Alto Risco e UTI Neonatal e referência Municipal em Traumatologia e Cirurgia Geral, caracteriza-se como hospital geral cuja missão é "Promover a Saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando humanização e tecnologia em serviços". Mantém convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), destinando 75% dos seus atendimentos para o Convênio SUS. Por encontrar barreiras físicas e afalta de serviços de referência na região, oferece várias especialidades médicas principalmente por ser o único hospital na



cidade. A vocação delineada pelo Hospital, no decorrer das últimas décadas, é a Assistência a todo o litoral norte nas diversas especialidades. A Casa de Saúde Stella Maris, possui leitos de internação clínica pediátrica e cirúrgica, realiza procedimentos de traumatologia e neurologia, possui centro de parto normal e é referência para os municípios da região de UTI adulto, UTI Neonatal e gestação de alto risco, é referência para urgência e emergência encaminhada pelo SAMU, Resgate (DERSA), corpo de bombeiro e UPA. A reestruturação financeira proporcionará o equilíbrio para a Entidade, possibilitando a Casa de Saúde Stella Maris adquirir materiais de consumo importantes para manutenção e aprimoramento da qualidade no atendimento prestado aos pacientes SUS, bem como pagamento dos médicos e prestadores de serviços. Por muitos anos a Casa de Saúde Stella Maris vem desenvolvendo importante parceria com o SUS. É próprio da filosofia do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada o atendimento aos enfermos "ESPECIALMENTE OS DE MAIS HUMILDE CONDIÇÃO". Temos engendrado esforços enormes para atender com humanização, qualidade e tecnologia a todos os pacientes, principalmente os provenientes do SUS (Sistema Único de Saúde). O atendimento prestado atinge todas as regiões do litoral norte de São Paulo, ilustrado pela figura acima e demais regiões nos períodos de veraneio.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Prestação de serviço

Objetivo:

O objetivo do plano de trabalho é adequar o abrigo de resíduos hospitalares, garantindo manejo seguro e em conformidade com as normas sanitárias, para proteger pacientes, profissionais e visitantes. Também busca adequar o espaço de conforto dos colaboradores, criando um ambiente mais acolhedor e funcional, essencial para o bem-estar da equipe e a qualidade do atendimento.

Justificativa:

A adequação do abrigo de resíduos hospitalares é uma medida essencial para garantir a segurança no manejo e descarte dos resíduos gerados pela instituição, promovendo um ambiente mais eficiente e em conformidade com as normas sanitárias e ambientais. Diante de desafios financeiros significativos e dos altos custos associados ao tratamento e descarte, essa modernização torna-se imprescindível para minimizar riscos de contaminação e otimizar o fluxo de trabalho.

No local, será realizada a reforma completa dos **Abrigos de Resíduos Sólidos de Saúde**, contemplando a instalação de piso cerâmico tipo porcelanato, antiderrapante e de fácil higienização, revestimento cerâmico branco nas paredes internas até o teto, pintura acrílica lavável nas superfícies externas, adequações de esquadrias em alumínio com venezianas e vidros jateados, além da instalação de lavatórios com torneiras de fechamento automático e grelhas sifonadas para drenagem. Essas intervenções permitirão o correto acondicionamento e higienização dos recipientes, atendendo às exigências das classes de resíduos (A, B, D e mistos).

Um abrigo de resíduos bem estruturado impacta diretamente na segurança dos pacientes, principalmente em áreas críticas como UTIs, salas de cirurgia e emergência, onde o controle rigoroso do ambiente é indispensável. A implementação de altos padrões de higiene e a realização de inspeções regulares reduzem o risco de infecções associadas ao manejo inadequado dos resíduos. Além disso, a gestão eficaz demonstra o compromisso da instituição com práticas sustentáveis e seguras, fortalecendo a confiança dos pacientes e de seus familiares. Essa abordagem promove um atendimento de excelência, alinhado a uma cultura organizacional que valoriza a segurança, o bem-estar e a sustentabilidade.

Já a adequação do **espaço de conforto dos colaboradores** trará benefícios significativos ao criar um ambiente acolhedor e funcional que valoriza os profissionais de saúde. Nesse espaço, serão executadas melhorias como a instalação de forro de gesso com pintura acrílica, piso em porcelanato cinza claro, pintura acrílica lavável nas paredes, climatização por ar-condicionado tipo split, e esquadrias de alumínio branco com vidro incolor. Além disso, os sanitários masculinos e femininos acessíveis receberão revestimento cerâmico integral nas paredes, louças acessíveis com barras de apoio, torneiras automáticas e pintura em tinta acrílica nos tetos. Essas melhorias impactam diretamente na



qualidade do trabalho, proporcionando descanso adequado e reduzindo o desgaste físico e emocional causado por longos turnos. Com isso, a equipe estará mais preparada para atender os pacientes com dedicação e eficiência, promovendo uma assistência mais segura e humanizada e contribuindo para a melhoria geral dos serviços prestados pela instituição.

Local de execução: Avenida Miguel Varlez, 980 - Jardim Primavera - São Paulo - CEP 11.660-650

Observações:

NA.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Realizar 2 inspeções mensais no abrigo de resíduos para garantir o correto armazenamento e prevenir contaminações, durante 6 meses a partir do recebimento do convenio.
Ações para Alcance:	Implantar cronograma de inspeção com check-list das verificações necessárias para garantir o correto armazenamento e prevenir contaminações. Realizar periodicamente a inspeção rigorosa dos abrigos de resíduos, capacitar continuamente as equipes para o manejo seguro dos materiais, realizar auditorias internas frequentes. Essas ações visam proporcionar uma melhor segurança aos colaboradores e contribuirá para a maior proteção dos pacientes e reduzindo os riscos de contaminação.
Situação Atual:	Atualmente, não há um cronograma de inspeções periódicas para o abrigo de resíduos, o que faz com que os acidentes com perfuro cortantes seja mais recorrente.
Situação Pretendida:	Realizar 2 inspeções mensais no abrigo de resíduos para garantir o correto armazenamento e prevenir contaminações, durante 6 meses a partir do recebimento do convenio.
Indicador de Resultado:	Percentual de inspeções realizadas
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$(\text{Numero de Inspeções Realizadas no período} / \text{Numero de Inspeções Proposta no período}) * 100$
Fonte do Indicador:	Atas de Inspeção

Metas Quantitativas:



SESPTA2025007841DM

Descrição da Meta:	Reformar 51,19 m ² do abrigo de resíduos no prazo máximo de 6 meses a partir do início da execução do convênio.
Ações para Alcance:	Realizar as etapas para entrega do objeto: 1) serviços preliminares, 2) reforço estrutural com aterro, 3) instalação de forro, 4) adequação das instalações hidráulicas, 5) adequação das instalações elétricas e de lógica, 6) infraestrutura para ar-condicionado, 7) construção de paredes em alvenaria, 8) revestimento nas paredes, 9) instalação de esquadrias, 10) regularização e instalação piso cerâmico, 11) instalação de louças, metais e bancadas, 12) pintura nas paredes, 13) limpeza final
Situação Atual:	Necessária a melhoria estrutural para otimizar o manejo de resíduos hospitalares.
Situação Pretendida:	Promover a reestruturação física, funcional e ambiental do espaço, com foco na segurança sanitária, no cumprimento das normas da Vigilância Sanitária e na melhoria do fluxo de descarte de resíduos hospitalares.
Indicador de Resultado:	Percentual de reforma realizada
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$(M^2 \text{ reformado no período} / M^2 \text{ proposto a ser reformado no período}) \times 100.$
Fonte do Indicador:	Relatórios de progresso e fiscalização técnica. Registros fotográficos e documentações comprobatórias fornecidas pela equipe responsável pela execução do projeto.

Descrição da Meta:	Reformar 55,94m ² do espaço destinado ao conforto dos colaboradores, no prazo de até 6 meses a partir do início da execução do convênio
Ações para Alcance:	Realizar as etapas para entrega do objeto: 1) serviços preliminares, 2) reforço estrutural com aterro, 3) instalação de forro, 4) adequação das instalações hidráulicas, 5) adequação das instalações elétricas e de lógica, 6) infraestrutura para ar-condicionado, 7) construção de paredes em alvenaria, 8) revestimento nas paredes, 9) instalação de esquadrias, 10) regularização e instalação piso cerâmico, 11) instalação de louças, metais e bancadas, 12) pintura nas paredes, 13) limpeza final
Situação Atual:	O espaço destinado ao conforto dos colaboradores encontra-se com estrutura física inadequada, necessitando de reforma completa para garantir salubridade, segurança e conforto aos profissionais.
Situação Pretendida:	Garantir a adequação estrutural, funcional e ambiental do local, com foco no bem-estar e melhores condições de permanência dos profissionais da unidade hospitalar.
Indicador de Resultado:	Percentual de reforma realizada
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$(M^2 \text{ reformado no período} / M^2 \text{ proposto a ser reformado no período}) \times 100.$
Fonte do Indicador:	Relatórios de progresso e fiscalização técnica. Registros fotográficos e documentações comprobatórias fornecidas pela equipe responsável pela execução do projeto.



ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Cotação Empresas	15	Cotação Empresas para Adequação
2	Execução de Prestação de Serviço	180	Serviços preliminares, reforço estrutural com aterro, Instalação de forro, adequação das instalações hidráulicas, adequação das instalações elétricas e de lógica, infraestrutura para ar-condicionado, construção de paredes em alvenaria, revestimento nas paredes, instalação de esquadrias, regularização e instalação piso cerâmico, instalação de louças, metais e bancadas, pintura nas paredes, limpeza final.
3	Pagamento Prestação de Serviço	30	Pagamento Prestação de Serviço

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Adequação Abrigo de Resíduos e Conforto dos Colaboradores	11.713,41	10,49%	100.000,00	89,51%
Total:				R\$ 11.713,41	10,49%	R\$ 100.000,00	89,51%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 100.000,00	R\$ 11.713,41	10,49	R\$ 100.000,00	89,51	R\$ 111.713,41

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
403.661.648-05	Leticia Cristina Gomide Santos	46152068-0	Gerente De Projetos E Convênios	leticia.santos@ipmmi.org.br



ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Caraguatatuba, 24 de Setembro de 2025

VILMA MARLENE DE ANDRADE
PRESIDENTE IPMMI
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA - CASA DE SAUDE STELLA MARIS

ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ PALERMO
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III
DIRETORIADODRSXVII-TAUBATÉ-CRS/DRS17

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER
COORDENADORA
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR
Assinado pelo substituto MARILSA DA SILVA E SILVA

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
SECRETÁRIO DE ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO



Assinado com senha por: VILMA MARLENE DE ANDRADE - 23/09/2025 às 09:41:45
Assinado com senha por: ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ PALERMO - 23/09/2025 às 11:12:29
Assinado com senha por: MARILSA DA SILVA E SILVA - 23/09/2025 às 18:20:43
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 24/09/2025 às 10:55:42
Documento N°: 050243A5355438 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050243A5355438>



SESPTA2025007841DM